

FIG. 1





FIG. 2

FIG. 3






FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 21




FIG. 20






FIG. 22








FIG. 24




FIG. 25

SEPERATOR

MOTOR





FIG. 26

FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30

FIG. 31





FIG. 32






FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38